Til
Qeqqata Kommunia

Dokumenttype
Rapport

Dato
Januar 2018

FORUNDERSØGELSE

ATV SPOR,

KANGERLUSSUAQ –

SISIMIUT, 2013-2016 MAPPE II



RAMBØLL

FORUNDERSØGELSE ATV SPOR,

KANGERLUSSUAQ– SISIMIUT

Revision	**2**
Dato	**Januar 2018**
Udarbejdet af	**Henrik Larsen**
Kontrolleret af	**JOHA**
Godkendt af	**HFJ**
Beskrivelse	**1574152-46-2-ATV Rapport II**

Ref. Henrik Larsen

Rambøll
Imaneq 32, 2
Box 850
3900 Nuuk
T +299 32 40 88
F +299 32 42 84
www.ramboll.gl

INDHOLD


7.	**17 August**	**1**
7.1	Oversigt vandring 17. august.	1
7.2	Kort beskrivelse af dagens trace	1
7.3	Pkt. 1120/1121/1122	2
7.4	Pkt. 1123/1124	4
7.5	Pkt. 1125/1126	5
7.6	Pkt. 1127/1128	5
7.7	Pkt. 1129/1130	7
7.8	Pkt. 1131/1132	8
7.9	Pkt. 1133/1134	9
7.10	Pkt. 1135/1136	10
7.11	Pkt. 1137/1138	11
7.12	Pkt. 1139/1140	12
7.13	Pkt. 1141/1142	13
7.14	Pkt. 1143/1144	14
8.	**18 August**	**15**
8.1	Oversigt over vandring 18. august	15
8.2	Kort beskrivelse af dagens terræn	15
8.3	Pkt. 001	16
8.4	Pkt. 002	17
8.5	Pkt. 003	18
8.6	Pkt. 004	19
8.7	Pkt. 005	20
8.8	Pkt. 006	21
8.9	Pkt. 007	23
8.10	Pkt. 008	25
8.11	Pkt. 009	26
8.12	Pkt. 010	28
8.13	Pkt. 012	34
8.14	Pkt. 013	36
8.15	Pkt. 014	37
8.16	Pkt. 015	39
8.17	Pkt. 016	41
8.18	Pkt. 017	42
8.19	Pkt. 018	43
8.20	Pkt. 019	44
8.21	Pkt. 020	45
8.22	Pkt. 021	46
8.23	Pkt. 022	47
8.24	Pkt. 023	49
8.25	Pkt. 024	50
8.26	Pkt. 025	51
8.27	Pkt. 026	52
8.28	Pkt. 027	53
8.29	Pkt. 028	54
8.30	Pkt. 029	55
8.31	Pkt. 030	56
8.32	Pkt. 031	57

8.33 Pkt. 032 58
8.34 Pkt. 033 59
8.35 Pkt. 034 60
8.36 Pkt. 035 61
8.37 Pkt. 035/036-I 62
8.38 Pkt. 035/036-II 63
8.39 Pkt. 036 64
8.40 Pkt. 037 65
8.41 Pkt. 038, 039, 040, 041,0 42 66
8.42 Pkt. 043 67
8.43 Pkt. 044 68
8.44 Pkt. 045 69
8.45 Pkt. 046 70
8.46 Pkt. 047 71
8.47 Pkt. 048 72
8.48 Pkt. 049 73
8.49 Pkt. 050 74
8.50 Pkt. 051 75
8.51 Pkt. 052 76
8.52 Pkt. 053 77
8.53 Pkt. 054 78
9. 19 august 79
9.1 Oversigt vandring 19. august 79
9.2 Kort beskrivelse af dagens trace. 79
9.3 Pkt. 055 80
9.4 Pkt. 056 81
9.5 Pkt. 057 83
9.6 Pkt. 058 84
9.7 Pkt. 059 85
9.8 Pkt. 060 87
9.9 Pkt. 061 89
9.10 Pkt. 062 91
9.11 Pkt. 063 93
9.12 Pkt. 064 94
9.13 Pkt. 065 95
9.14 Pkt. 066 96
9.15 Pkt. 067 97
9.16 Pkt. 068 98
9.17 Pkt. 069 99
9.18 Pkt. 070 101
9.19 Pkt. 071 103
9.20 Pkt. 072 104
9.21 Pkt. 073 106
9.22 Pkt. 074 107
9.23 Pkt. 075 108
9.24 Pkt. 076 109
9.25 Pkt. 077 110
9.26 Pkt. 078 112
9.27 Pkt. 079 114
9.28 Pkt. 080 115
9.29 Pkt. 081 116
9.30 Pkt. 082 117
9.31 Pkt. 083 118
9.32 Pkt. 084 119
9.33 Pkt. 085 120
9.34 Pkt. 086 121
9.35 Pkt. 087 122
9.36 Pkt. 088 123
9.37 Pkt. 089 124
9.38 Pkt. 090 125
9.39 Pkt. 091 126

9.40 Pkt. 092 127
9.41 Pkt. 093 128
9.42 Pkt. 094 129
10. 20 august 2015 samt 5 august 2016 130
10.1 Oversigt vandring 20. august 2015 samt 5. august 2016. 130
10.2 Oversigt vandring 20. august, oprindelig rute 2015. 130
10.3 Kort om trace 131
10.4 Pkt. 095 132
10.5 Pkt. 096 133
10.6 Pkt. 097 134
10.7 Pkt. 098 135
10.8 Pkt. 099 136
10.9 Pkt. 100 137
10.10 Pkt. 101 138
10.11 Pkt. 102 139
10.12 Pkt. 103 140
10.13 Pkt. 104 141
10.14 Pkt. 105 142
10.15 Pkt. 106 143
10.16 Pkt. 107 144
10.17 Pkt. 108 145
10.18 Pkt. 109 146
10.19 Pkt. 110 147
10.20 Pkt. 111 148
10.21 Pkt. 112 149
10.22 Pkt. 113 150
10.23 Pkt. 114 151
10.24 Pkt. 115 153
10.25 Pkt. 814 155
10.26 Pkt. 813 158
10.27 Pkt. 812 160
10.28 Pkt. 811 162
10.29 Pkt. 810 163
10.30 Pkt. 809 164
10.31 Pkt. 808 165
10.32 Pkt. 807 169
10.33 Pkt. 806 172
10.34 Pkt. 805 174
10.35 Pkt. 804 176
10.36 Pkt. 803 177
10.37 Pkt. 802 179
11. 21 august 2015 samt 4 august. 2016 180
11.1 Oversigt vandring 21. august 2015 180
11.2 Kort beskrivelse af dagens trace 180
11.3 Pkt. 800 182
11.4 Pkt. 799 184
11.5 Pkt. 798 186
11.6 Pkt. 797 188
11.7 Pkt. 796 191
11.8 Pkt. 795 192
11.9 Pkt. 794 193
11.10 Pkt. 793 195
11.11 Pkt. 792 196
11.12 Pkt. 791 198
11.13 Pkt. 790 200
11.14 Pkt. 789 203
11.15 Pkt. 788 205
11.16 Pkt. 787 207
11.17 Pkt. 786 211
11.18 Pkt. 785 213
11.19 Pkt. 784 214

11.20	Pkt. 783	215
11.21	Pkt. 782	217
11.22	Pkt. 781	220
11.23	Pkt. 780	222
11.24	Pkt. 779	223
11.25	Pkt. 778	227
11.26	Pkt. 777	228
11.27	Pkt. 776	230
11.28	Pkt. 775	231
11.29	Pkt. 774	232
11.30	Pkt. 773	234
11.31	Pkt. 772	236
11.32	Pkt. 771	237
11.33	Pkt. 770	238
11.34	Pkt. 769	239
11.35	Pkt. 768	240
11.36	Pkt. 767	241
11.37	Pkt. 766	242
11.38	Pkt. 765	243
11.39	Pkt. 764	245
11.40	Pkt. 763	247
11.41	Pkt. 762	248
11.42	Pkt. 761	249
11.43	Pkt. 760	251
11.44	Pkt. 759	253
11.45	Pkt. 758	255
11.46	Pkt. 757	256
11.47	Pkt. 756	257
11.48	Pkt. 755	258
11.49	Pkt. 754	260
11.50	Pkt. 753	261
11.51	Pkt. 752	262
11.52	Pkt. 147	264
11.53	Pkt. 148	265
11.54	Pkt. 149	266
11.55	Pkt. 150	268
11.56	Pkt. 151	269
11.57	Pkt. 152	270
11.58	Pkt. 153	271
11.59	Pkt. 154	272
11.60	Pkt. 155	273
11.61	Pkt. 156	274
11.62	Pkt. 157	275
11.63	Pkt. 158	276
11.64	Pkt. 159	277
11.65	Pkt. 160	278

7. 17 AUGUST



7.1 Oversigt vandring 17. august.

7.2 Kort beskrivelse af dagens trace

D 17. august foretoges en kortere vandring for at bekræfte at netop passagen af søen, hvor der blev drejet fra ved pkt. 58 d. 16. august kunne passeres gennem via søen og dalen markeret i baggrund.
Punktkoordinater er afsat efter kamera GPS.

7.3 Pkt. 1120/1121/1122

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1120/21/22	67,04331333	-51,51209167	~
Foto	1120, 1121, 1122		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1120. Sigt mod pkt. 58. Punkt 58 afsat 16. august i modsatte ende af sø.



Pic. 1121. Sigt mod pkt. 58. Punkt 58 afsat 16. august i modsatte ende af sø.



Pic. 1122. Sigt mod pkt. 1124

7.4 Pkt. 1123/1124


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1123	67,043387	-51,515172	~
Foto	1123, 1124		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1123. Sigt mod pkt. 58. Punkt 58 afsat 16. august i modsatte ende af sø.




Pic. 1124. Sigt mod pkt. 1128.

7.5 Pkt. 1125/1126

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1125/26	67,043332	-51,518117	~
Foto	1125, 1126		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1125. Sigt mod pkt. 1127.



Pic. 1126. Sigt mod pkt. 1124.


7.6 Pkt. 1127/1128

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde

1127/28	67,043955	-51,520418	~
Foto	1127, 1128		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1127. Sigt mod pkt. 1126.




Pic. 1128. Sigt mod pkt. 1126.

7.7 Pkt. 1129/1130

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1129/30	64,044741	-51,523893	~
Foto	1127, 1128		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1129. Sigt mod pkt. 1128.




Pic. 1130. Sigt mod pkt. 1131.

7.8 Pkt. 1131/1132

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1131/32	67,046081	-51,525954	~
Foto	1131, 1132		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic 1131. Sigt mod pkt. 1133.



Pic 1132. Sigt mod pkt. 1130.

7.9 Pkt. 1133/1134

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1133/34	67,046878	-51,527222	~
Foto	1133, 1134		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1133. Sigt mod pkt. 1132.



Pic. 1134. Sigt mod pkt. 1135.

7.10 Pkt. 1135/1136

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1135/36	67,049035	-51,530681	~
Foto	1135, 1136		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1135. Sigt mod pkt. 1134.




Pic. 1136. Sigt mod pkt. 1137.

7.11 Pkt. 1137/1138

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1137/38	67,049257	-51,531495	~
Foto	1137, 1138		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1137. Sigt mod pkt. 1139.



Pic. 1138. Sigt mod pkt. 1140.

7.12 Pkt. 1139/1140


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1139/40	67,049198	-51,530899	~
Foto	1139, 1140		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1139. Sigt mod pkt. 1138.



Pic. 1140. Sigt mod pkt. 41.

7.13 Pkt. 1141/1142


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1141/42	67,051014	-51,554871	~
Foto	1141, 1142		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydelig fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1141. Sigt mod pkt. 1140.



Pic. 1142. Sigt mod pkt. 1143.

7.14 Pkt. 1143/1144

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
1143/44	67,050464	-51,563411	~
Foto	1142, 1143		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1143. Sigt mod pkt. 1142.



Pic. 1144. Sigt mod pkt. 12, rute 18. august.

8. 18 AUGUST



8.1 Oversigt over vandring 18. august

8.2 Kort beskrivelse af dagens terræn

Dagens vandring er logget til 17,2 km. På Garmin GPSmap 78S.
Start pkt. 001 – Slut pkt. 54.


Dagen trace starter i pkt. 001. (Lejer/depot plads) Strækningen frem til pkt. 012 hvor traceet fra 17 august tilstøder dagens trace, er strækning er en strækning der ikke indgår i ATV sporet, men for god ordens skyld er dokumenteret.

8.3 Pkt. 001

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
001	67,029384	-51,61445	87,62
Foto	1119		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1119. Sigt mod Pkt. 002.

8.4 Pkt. 002

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
002	67,033005	-51,610959	114,17
Foto			

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1146. Sigt mod pkt. 001.



Pic 1147. Sigt mod pkt. 003. Stejl skråning der skal passeres, dog er det sand og silt i sporet.

8.5 Pkt. 003

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
003	67,03503	-51,603988	147,80
Foto	1148, 1149		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1148. Sigt mod pkt. 002.




Pic. 1149. Sigt mod pkt. 004.

8.6 Pkt. 004

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
004	67,037557	-51,592859	186,79
Foto	1150, 1151		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1151. Sigt mod pkt. 05.




Pic. 1152. Sigt mod pkt. 03.

8.7 Pkt. 005

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
005	67,03832	-51,589779	195,98
Foto	1153, 1154		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1153. Sigt mod pkt. 006.



Pic. 1154. Sigt mod dal hvor spor fra 17. august kommer fra angivet med pil.

8.8 Pkt. 006

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
006	67,039585	-51,584507	196,99
Foto	1156, 1157, 1158		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1156. Sigt mod pkt. 005.



Pic. 1157. Sigt mod pkt. 007.



Pic. 1158. Sigt mod pkt. 008.

8.9 Pkt. 007


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
007	67,04073	-51,579186	203,51
Foto	1158, 1159,1161		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1159. Sigt mod pkt. 006.



Pic. 1160. Sigt mod pkt. 008.




Pic. 1161. Sigt mod vest.

8.10 Pkt. 008

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
008	67,041995	-51,571132	211,62
Foto	1160, 1161		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1162. Sigt mod pkt. 007.



Pic. 1163. Sigt mod pkt. 009.

8.11 Pkt. 009


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
009	67,044701	-51,562616	244,40
Foto	1164, 1165, 1166		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1164. Sigt mod pkt. 008.



Pic. 1165. Sigt over dal mod øst.



Pic. 1166. Sigt mod pkt. 010

8.12 Pkt. 010


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
010	67,046202	-51,55985	252,42
Foto	1167, 1168, 1169		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1167. Sigt over dal mod øst.



Pic. 1168. Sigt mos pkt. 011.



Pic. 1169. Sigt mod nordvest.

Pkt x

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
Foto	1170, 1171, 1173		


Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.


Station mellem pkt. 10 og 11 der ikke er afsat med GPS.



Pic. 1170. Sigt dal mod øst.



Pic. 1171. Sigt dal mod øst.



Pic. 1172. Sigt mos pkt. 011.


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
011	67,048642	-51,562063	264,04
Foto	1174, 1175, 1176		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1174. Sigt mod pkt. 010.



Pic. 1175. Sigt over dal mod øst, trace fra 17. Aug. markeret med pil.




Pic. 1176. Sigt mod pkt. 012.

8.13 Pkt. 012


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
012	67,050464	-51,563411	261,60
Foto	1177, 1178, 1179, 1180		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.




Pic. 1177. Sigt over dal mod øst, trace fra 17. August, markeret med pil.



Pic. 1178. Sigt mod vest.



Pic. 1179. Sigt mod pkt. 013.




Pic.1180. Sigt mod pkt. 011

8.14 Pkt. 013

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
013	67,05333	-51,56581	292,14
Foto	1181, 1182		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1181. Sigt mod dal, med udgangspunkt d. 17. august.



Pic. 1182. Sigt mod pkt. 014.

8.15 Pkt. 014

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
014	67,054384	-51,565728	302,52
Foto	1183, 1184, 1185, 1186		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1183. Sigt mod pkt. 015.



Pic. 1184 Sigt mod vest.



Pic. 1185. Sigt mod pkt. 013.



Pic. 1186. Sigt mod dal, hvor trace fra 17. august kommer fra.

8.16 Pkt. 015

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
015	67,056775	-51,567355	327,26
Foto	1187, 1188, 1189, 1190		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.




Pic. 1187. Sigt mod vest.



Pic. 1188. Sigt mod vest.



Pic. 1189. Sigt mod pkt. 014.



Pic. 1190. Sigt mod pkt. 016.

8.17 Pkt. 016

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
016	67,056661	-51,5708	351,29
Foto	1194, 1195		


Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.

Ad denne stigning op til pkt. 20, er der flere steder der skal tages højde for at der er mindre fjeldhylder med fjeld i dagen, der vil være behov for at opkørsel foregå i langsgående stigninger (serpentiner sving) for at opkørsel skal være mulig uden sprængninger.



Pic. 1194. Sigt mod pkt. 017.



Pic. 1192. Sigt mod pkt. 015. i baggrund ses hvor trace fra 17. august forløber.

8.18 Pkt. 017

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
017	67,056463	-51,574867	387,76
Foto	1194, 1195		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1194. Sigt mod pkt. 018.



Pic. 1195. Sigt mod pkt. 016.

8.19 Pkt. 018


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
018	67,056056	-51,581077	426,71
Foto	1196, 1197		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1196. Sigt mod pkt. 017.




Pic. 1197. Sigt mod pkt. 019.

8.20 Pkt. 019


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
019	67,055474	-51,584164	451,15
Foto	1198, 1199		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1198. Sigt mod pkt. 018.




Pic. 1199. Sigt mod pkt. 020.

8.21 Pkt. 020

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
020	67,056686	-51,583419	458,93
Foto	1200, 1202		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1200. Sigt mod pkt. 019.



Pic. 1202. Sigt mod pkt. 021. Stejl passage op over toppen.

8.22 Pkt. 021

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
021	67,058226	-51,584091	487,01
Foto	1203, 1204		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1203. Sigt mod pkt. 020.



Pic. 1204. Sigt mod pkt. 022.

8.23 Pkt. 022

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
022	67,059165	-51,584775	491,92
Foto	1205, 1206, 1207		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1205. Sigt mod pkt. 021.



Pic. 1206. Sigt mod vest i dal.




Pic. 1207. Sigt ud over dal. Nedstigning samt opstigning på modsatte til langsgående Platou. Ruten omlægges fra det planlagte, der kan trækkes en linje mellem pkt. 021 og 023.

8.24 Pkt. 023


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
023	67,058537	-51,586573	497,25
Foto	1208, 1209		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1208. Sigt mod pkt. 022.




Pic. 1209. Sigt mod pkt. 024.

8.25 Pkt. 024

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
024	67,057575	-51,593168	507,00
Foto	1210, 1212		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1210. Sigt mod pkt. 023. (Bemærk det lille rensdyr, der fulgte med et stykke vej)



Pic. 1212. Sigt mod pkt. 025.

8.26 Pkt. 025

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
025	67,057681	-51,599135	511,86
Foto	1213, 1214		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1213. Sigt mod pkt. 024.



Pic. 1214. Sig mod pkt. 026.

8.27 Pkt. 026

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
026	67,057706	-51,608314	459,84
Foto	1215		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.




Pic. 1215. Sigt mod pkt. 027.

8.28 Pkt. 027

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
027	67,057182	-51,611819	463,73
Foto	1216, 1217		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1216. Sigt mod pkt. 026.



Pic. 1217. Sigt mod pkt. 028.

8.29 Pkt. 028

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
028	67,05634	-51,623643	447,30
	1218, 1289		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1218. Sigt mod pkt. 027.



Pic. 1219. Sigt mod pkt. 029. ned over dal trace skal følge. Traceet løber gennem mindre vandløb i bunden af dalen, til modsatte side.

8.30 Pkt. 029

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
029	67,056121	-51,624912	449,44
	1220		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1220. Sigt mod pkt. 028.

8.31 Pkt. 030

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
030	67,053854	-51,632425	427,85
	1221, 1222		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1221. Sigt mod pkt. 029.



Pic. 1222. Sigt mod pkt. 031.

8.32 Pkt. 031

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
031	67,052685	-51,642663	415,48
Foto	1223, 1224		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1223. Sigt mod pkt. 030.



Pic. 1224. Sigt mod pkt. 031

8.33 Pkt. 032

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
032	67,051215	-51,649926	424,52
	1225, 1226		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1225. Sigt mod pkt. 033.

8.34 Pkt. 033


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
033	67,050317	-51,65526	399,38
Foto	1226, 1227		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1226. Sigt mod pkt. 032.



Pic. 1227. Sigt mod pkt. 034.

8.35 Pkt. 034


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
034	67,050064	-51,663057	380,78
Foto	1228, 1229		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, men formentlig tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1228. Sigt mod pkt. 033.




Pic. 1229. Sigt mod pkt. 034.

8.36 Pkt. 035

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
035	67,049202	-51,669175	383,15
Foto	1230, 1231		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1230. Sigt mod pkt. 034.



Pic. 1231. Sigt mod pkt. 035.

8.37 Pkt. 035/036-I

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
036			
Foto	1232, 1233		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.

Punkt mellem GPS pkt. 035 og 036



Pic. 1232. Sigt mod pkt. 035.



Pic. 1233. Sigt mod pkt. 036

8.38 Pkt. 035/036-II

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
036			
	1234, 1235		


Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.

Punkt mellem GPS pkt. 035 og 036



Pic. 1234. Sigt mod pkt. 035.




Pic. 1235. Sigt mod pkt. 036.

8.39 Pkt. 036

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
036	67,047419	-51,67851	390,56
	1236, 1237		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1236. Sigt mod pkt. 035.



Pic. 1237. Sigt mod pkt. 037.

8.40 Pkt. 037

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
037	67,046708	-51,682635	380,68
Foto	1238, 1239		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4		



Pic. 1238. Sigt mod pkt. 036.



Pic. 1239. Sigt mod pkt. 038


8.41 Pkt. 038, 039, 040, 041,0 42

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
038-042	67,045945	-51,686533	390,51
Foto	1240, 1241		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.

Punkterne er lagt oven på hinanden i samme position, dette skyldes batteriskifte på apparat.



Pic. 1240 Sigt mod pkt. 38.




Pic. 1241. Sigt mod pkt. 42

8.42 Pkt. 043


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
043	67,043851	-51,693387	347,59
	1242, 1244		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1242. Sigt mod pkt. 038.



Pic. 1243. Sigt mod pkt. 044.

8.43 Pkt. 044

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
044	67,042941	-51,698958	352,01

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1244. Sigt mod pkt. 043.



Pic. 1245. Sigt mod pkt. 045

8.44 Pkt. 045

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
045	67,041024	-51,707857	345,55
Foto	1246, 1247		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1246. Sigt mod pkt. 044.




Pic. 1247. Sigt mod pkt. 046

8.45 Pkt. 046


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
046	67,040479	-51,71408	351,70
Foto	1247, 1248		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1248. Sigt mod pkt. 045.




Pic. 1249. Sigt mod pkt. 047.

8.46 Pkt. 047

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
047	67,039287	-51,723487	337,49
Foto	1250, 1251		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1250. Sigt mod pkt. 046.



Pic. 1251. Sigt mod pkt. 048.

8.47 Pkt. 048

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
048	67,038381	-51,72989	345,56
Foto	1252, 1253		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1252. Sigt mod pkt. 047.




Pic. 1253. Sigt mod pkt. 049.

8.48 Pkt. 049

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
049	67,037995	-51,731632	340,68
Foto	1254, 1253		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1254. Sigt mod pkt. 048.



Pic. 1255. Sigt mod pkt. 050.

8.49 Pkt. 050

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
050	67,036165	-51,737703	323,70
Foto	1256, 1257		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1256. Sigt mod pkt. 049.



Pic. 1257. Sigt mod pkt. 051.

8.50 Pkt. 051

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
051	67,035449	-51,739495	305,93
	1258, 1259		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1258. Sigt mod pkt. 050.



Pic. 1259. Sigt mod pkt. 052.

8.51 Pkt. 052

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
052	67,034609	-51,744484	305,04
	1260, 1261		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1260. Sigt mod pkt. 051.



Pic. 1261. Sigt mod pkt. 053.

8.52 Pkt. 053

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
053	67,033916	-51,756094	295,28

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1262. Sigt mod pkt. 052.



Pic. 1263. Sigt mod pkt. 054.

8.53 Pkt. 054

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
054			
Foto	1267, 1268		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør Stenet løs-jord, forholdsvis tørt med bevoksning.	




Pic. 1267. Sigt mod pkt. 53. (Lejrplads)



Pic. 1268. Sigt mod pkt. 55.

9. 19 AUGUST



9.1 Oversigt vandring 19. august

9.2 Kort beskrivelse af dagens trace.

Dagens vandring er logget til 15,5km. På Garmin GPSmap 78S.
Start pkt. 55 – slut pkt.94.

9.3 Pkt. 055

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
055	67,0303	-51,767522	300,09
Foto	1269, 1270		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1269. Sigt mod pkt. 054.



Pic. 1270. Sigt mod pkt. 056.

9.4 Pkt. 056


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
056	67,030256	-51,775387	297,39
Foto	1271, 1272, 1273		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1271. Sigt mod pkt. 055.



Pic. 1272. Sigt mod nord.



Pic. 1273. Sigt mod pkt. 055

9.5 Pkt. 057

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
057	67,030038	-51,784962	296,59
Foto	1247, 1275		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1274. Sigt mod pkt. 056,



Pic. 1275. Sigt mod pkt. 058. Der er mulighed for at lægge trace uden om lettere vådområde ved at lægge traceet mod nord. Se pic. 1272 og 1273.

9.6 Pkt. 058

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
058	67,028234	-51,792884	291,93
Foto	1276, 1277		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1276. Sigt mod pkt. 057.



Pic. 1277. Sigt mod pkt. 059.

9.7 Pkt. 059


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
059	67,026425	-51,801736	291,65
Foto	1278, 1280, 1281		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1278. Sigt mod pkt. 058.



Pic. 1280. Sigt mod nord.




Pic. 1281. Sigt mod pkt. 060.

9.8 Pkt. 060

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
060	67,025833	-51,809452	300,96
Foto	1282, 1283, 1284		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1282. Sigt mod pkt. 059.



Pic. 1283. Sigt mod pkt. 061




Pic. 1284. Sigt ned over dal mod sydvest til Tassersuaq.

9.9 Pkt. 061

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
061	67,02563	-51,817562	326,50
Foto	1285, 1286, 1287		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1285. Sigt mod pkt. 060.



Pic. 1286. Sigt mod vest.



Pic. 1287. Sigt mod pkt. 062.

9.10 Pkt. 062


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
062	67,026668	-51,827091	324,36
Foto	1288, 1289, 1290, 1291		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1288. Sigt mod pkt. 061.



Pic. 1289. Sigt mod pkt. 063.



Pic. 1290. Sigt mod syd.



Pic. 1291. Sigt mod sydvest.

9.11 Pkt. 063

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
063	67,027855	-51,831026	322,83
Foto	1292, 1293		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1292. Sigt mod pkt.064.



Pic. 1293. Sigt mod vest.


9.12 Pkt. 064

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
064	67,030402	-51,830977	321,10
Foto	1295, 1296		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.

Pic. 1294. Sigt mod pkt. 065.



Pic. 1295. Sigt mod pkt. 065. (rensdyr midt i billedet).




Pic. 1296. Sigt mod pkt. 063.

9.13 Pkt. 065

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
065	67,035058	-51,829706	334,92
Foto	1297, 1298		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1297. Sigt mod pkt. 66.



Pic. 1298. Sigt mod pkt. 064.

9.14 Pkt. 066

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
066	67,036111	-51,830024	330,35
Foto	1299,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1299. Sigt mod pkt. 067.




Pic. 1300. Sigt mod pkt. 065.

9.15 Pkt. 067


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
067	67,037283	-51,8311	324,95
Foto	1301,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1301. Sigt mod pkt. 068.




Pic. 1302. Sigt mod pkt. 066.

9.16 Pkt. 068

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
068	67,038551	-51,838057	312,56
Foto	1303, 1304		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1303. Sigt mod pkt. 069.



Pic. 1304. Sigt mod pkt. 067.

9.17 Pkt. 069

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
069	67,039343	-51,838599	309,93
Foto	1305, 1306		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 1305. Sigt mod pkt. 070. Elven er svær at passerer til fods, men er mulig flere steder højt i dalen at passerer med ved at springe fra sten til sten. Der br være overgang med underløb i elven for passage med MTV køretøj.



Pic. 1306. Sigt op gennem dal hvor elven kommer fra Øst.

9.18 Pkt. 070

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
070	67,039646	-51,843841	296,37
Foto	1307, 1308, 1309		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
1	Stærkt vandholdig	Stenet løsjord, stærkt vandholdig i overfladen med bevoksning. Der er ikke tegn på et egentlig tørvelag, men det øverste lag muldholdig aflejringer kan have en større tykkelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 1307. Sigt mod pkt. 71.



Pic. 1308. Foto fra modsatte side af elven, sigt mod pkt. 71. neden for sandbanke.





Foto. 1309. Foto oven på sandbanke, sigt mod pkt. 71.

9.19 Pkt. 071


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
071	67,039233	-51,856782	289,27
Foto	1310, 1311		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
1	Stærkt vandholdig	Stenet løsjord, stærkt vandholdig i overfladen med bevoksning. Der er ikke tegn på et egentlig tørvelag, men det øverste lag muldholdig aflejringer kan have en større tykkelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1310. Sigt mod pkt. 072.




Pic. 1311. Sigt ned gennem dalen, med mange vådområder, der kan køres på sandbanker vist på pic. 1310 i højre side af billedet.

9.20 Pkt. 072


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
072	67,038792	-51,863573	284,41
Foto	1312, 1313		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1312. Sigt mod pkt. 073.




Pic. 1313. Sigt mod pkt. 071.

9.21 Pkt. 073


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
073	67,036415	-51,872879	284,29
Foto	1314, 1315		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1314. Sigt mod pkt. 074.




Pic. 1315. Sigt mod Pkt. 072.

9.22 Pkt. 074

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
074	67,035805	-51,876787	281,88
Foto	1316, 1317		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1316. Sigt mod pkt. 075.




Pic. 1317. Sigt mod pkt. 073.

9.23 Pkt. 075

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
075	67,034826	-51,882858	277,74
Foto	1318		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.




Pic. 1318. Sigt mod pkt. 76.

9.24 Pkt. 076

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
076	67,036249	-51,889861	279,19
Foto	1319, 1320		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1319. Sigt mod pkt. 075.



Pic. 1320. Sigt mod pkt. 077.

9.25 Pkt. 077

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
077	67,038232	-51,894311	278,57
Foto	1321, 1322, 1323		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.



Pic. 1321. Sigt mod Vest.



Pic. 1322. Sigt mod pkt. 078.



Pic. 1323. Sigt mod okt. 076.

9.26 Pkt. 078

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
078	67,040185	-51,892481	276,31
Foto	1324, 1325, 1326		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1324. Sigt mod øst.



Pic. 1325. Sigt mod pkt. 79.




Pic. 1326. Sigt mod pkt. 77.

9.27 Pkt. 079

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
079	67,043682	-51,90301	277,67
Foto	1327, 1238		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3		
4		



Pic. 1327. Sigt mod pkt. 80.




Pic. 1328. Sigt mod pkt. 078.

9.28 Pkt. 080


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
080	67,047172	-51,90775	276,71
Foto	1329, 1330		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1329. Sigt mod pkt. 081.



Pic. 1330. Sigt mod pkt. 079.

9.29 Pkt. 081

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
081	67,04839	-51,909418	283,23
Foto	1331, 1332		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1331. Sigt mod pkt. 082.



Pic. 1332. Sigt mod pkt. 080.

9.30 Pkt. 082

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
082	67,051221	-51,916835	288,63
Foto	1334, 1335		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1334. Sigt mod pkt. 081.



Pic. 1335. Sigt mod pkt. 083.

9.31 Pkt. 083

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
083	67,050788	-51,93162	291,45
Foto	1336, 1337		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1337. Sigt mod pkt. 082.



Pic. 1338. Sigt mod pkt. 084.

9.32 Pkt. 084

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
084	67,050378	-51,943175	276,16
Foto	1339, 1340		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1339. Sigt mod pkt. 083.




Pic. 1340. Sigt mod pkt. 085.

9.33 Pkt. 085

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
085	67,049483	-51,953242	275,16
Foto	1341, 1342		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4		



Pic. 1341. Sigt mod pkt. 084.



Pic. 1342. Sigt mod pkt. 086.

9.34 Pkt. 086


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
086	67,047301	-51,966854	305,03
Foto	1343, 1344		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1343. Sigt mod pkt. 085.




Pic. 1344. Sigt mod pkt. 087.

9.35 Pkt. 087

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
087	67,045623	-51,982864	330,18
Foto	1345, 1346		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1345. Sigt mod pkt. 086.



Pic. 1347. Sigt mod pkt. 088.

9.36 Pkt. 088

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
088	67,046397	-51,997977	369,19
Foto	1348, 1349		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1348. Sigt mod pkt. 089.




Pic. 1349. Sigt mod pkt. 087.

9.37 Pkt. 089

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
089	67,045286	-52,005185	390,84
Foto	1350		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.




Pic. 1350. Sigt mod pkt. 090.

9.38 Pkt. 090

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
090	67,043874	-52,018506	411,56
Foto	1351, 1352		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1351. Sigt mod pkt. 089.




Pic. 1352. Sigt mod pkt. 091.

9.39 Pkt. 091

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
091	67,042784	-52,03149	418,77
Foto	1353, 1354		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1353. Sigt mod pkt. 090.



Pic. 1354. Sigt mod pkt. 092.

9.40 Pkt. 092

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
092	67,042434	-52,043271	429,69
Foto	1355,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1355, Sigt mod pkt. 091.



Pic. 1356, Sigt mod pkt. 093.

9.41 Pkt. 093

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
093	67,042489	-52,048454	428,10
Foto	1357, 1358		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1357. Sigt mod pkt. 092.



Pic. 1358. Sigt mod pkt. 094.

9.42 Pkt. 094

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
094	67,041855	-52,059848	400,46
Foto	1359, 1360		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1359. Sigt mod pkt. 093.




Pic. 1360. (lejr) Sigt mod pkt. 095.

10. 20 AUGUST 2015 SAMT 5 AUGUST 2016



10.1 Oversigt vandring 20. august 2015 samt 5. august 2016.



10.2 Oversigt vandring 20. august, oprindelig rute 2015.

10.3 Kort om trace

Dagens vandring er logget til 8,5 km. 20. august 2015 samt 4,0 km. 5. august 2016 km.
I alt en strækning på 12,1 km.

I nærværende rapport er to vandringer hhv. 20. august 2015 og 5. august 2016 sammenlagt.


Dele af ruten 20. august 2015 var ikke egnet til fremførelse af ATV/vej tracering, ruten fra pkt. 116 fremover, vil kræve store tiltag ved hhv. sprængning og opfyld.

I juni 2016 blev der forunder søgt om alternative rute angivet på nedenstående figur kunne anvendes som spor i stedet for den beskrevne rute.
Der blev ikke fundet brugbar trace, hvorfor det besluttedes at undersøge ruten nord om søerne.

For den 20. august 2015 anvendes punkterne fra 95 til 115 i rapporten.

For 20. august 2015, fra pkt. 16 til 146 udgår i denne udgave af rapporten.

For 5. august 2016 er tilføjet pkt. 802-814 vandret 5. august 2016.



Tidligere udgave af rapport fra 2015, beskriver mulige alternative ruter for fremføring af ATV spor. Disse ruter hhv. gmarkeret gul og rødt, blev forundersøgt i Juni. 2016. Der blev ikke fundet en brugbar rute over terrænnet frem til Blindelven pkt. 137. Ruten syd om søerne ved blindelven blev derfor fravalgt, ruten nord om søerne skulle derfor forunder søges for brugbar passage, hvilken ville være muligt i august 2016 i forbindelse med anden forundersøgelse i området.

10.4 Pkt. 095


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
095	67,041855	-52,059848	400,46
Foto	1361,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1361. Sigt mod pkt. 094.



Pic. 1362. Sigt mod pkt. 096. I kløften forude ligger der en elv.

10.5 Pkt. 096


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
096	67,038279	-52,076312	383,97
Foto	1363, 1364		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
1	Stærkt vandholdig	Stenet løsjord, stærkt vandholdig i overfladen med bevoksning. Der er ikke tegn på et egentlig tørvelag, men det øverste lag muldholdig aflejringer kan have en større tykkelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1364. Sigt mod pkt. 095. i passagen af elven skal der etableres underløb.



Pic. 1365. Sigt mod pkt. 097. På strækningen skal den føres op over skrænten i højre side af bolledet mod pkt. 99. i det at der ikke kan passerer langs med elven markeret med venstre pil.

10.6 Pkt. 097

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
097	67,037768	-52,080543	379,52
Foto	1366, 1367		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1366. Sigt mod pkt. 098.



Pic. 1367. Sigt mod pkt. 096.

10.7 Pkt. 098

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
098	67,037791	-52,083525	393,19
Foto	1368		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.




Pic. 1368. Sigt gennem dal med elv.

10.8 Pkt. 099


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
099	67,040264	-52,088158	427,34
Foto	1369, 1370		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1369. Sigt bagud i retning mod pkt. 098.



Pic. 1370. Sigt mod pkt. 100.

10.9 Pkt. 100

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
100	67,03954	-52,097095	373,33
Foto	1371, 1372		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1371. Sigt mod pkt. 099.




Pic. 1372. Sigt mod pkt. 101.

10.10 Pkt. 101

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
101	67,039113	-52,10507	374,77
Foto	1373, 1374		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1373. Sigt mod pkt. 100.



Pic. 1374. Sigt mod pkt. 102.

10.11 Pkt. 102

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
102	67,037546	-52,117837	348,75
Foto	1375, 1376		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1375. Sigt mod pkt. 101.



Pic. 1376. Sigt mod pkt. 102.

10.12 Pkt. 103

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
103	67,034883	-52,13489	336,03
Foto	1377, 1378		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1377. Sigt mod pkt. 102.



Pic. 1378. Sigt mod pkt. 104.

10.13 Pkt. 104

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
104	67,032684	-52,149943	327,28
Foto	1379, 1380		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1379. Sigt mod pkt. 103.




Pic. 1380. Sigt mod pkt. 105.

10.14 Pkt. 105

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
105	67,029978	-52,171967	328,42
Foto	1381, 1382		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1381. Sigt mod pkt. 104.



Pic. 1382. Sigt mod pkt. 106.

10.15 Pkt. 106

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
106	67,029512	-52,179439	329,33
Foto	1383, 1384		

Overfladegeologi:

3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1383. Sigt mod pkt. 105.



Pic. 1384. Sigt mod pkt. 107.

10.16 Pkt. 107

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
107	67,028558	-52,195846	326,75
Foto	1385, 1386		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1385. Sigt mod pkt. 106.




Pic. 1386. Sigt mod pkt. 108.

10.17 Pkt. 108

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
108	67,028241	-52,202065	321,10
Foto	1387, 1388		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1387. Sigt mod pkt. 107.




Pic. 1388. Sig mod pkt. 109.

10.18 Pkt. 109

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
109	67,028349	-52,208001	310,52
Foto	1389, 1390		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1389. Sigt mod pkt. 108.




Pic. 1390. Sigt mod pkt. 110.

10.19 Pkt. 110

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
110	67,028189	-52,212111	295,18
Foto	1391, 1392, 1393		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1391. Sigt mod pkt. 109. Snæver og stejl nedkørsel til dal.




Pic. 1392. Sigt mod pkt. 111.

10.20 Pkt. 111

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
111	67,029665	-52,216213	288,17
Foto	1394		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.




Pic. 1393. Sigt mod pkt. 111.

10.21 Pkt. 112


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
112	67,030359	-52,22037	294,97
Foto	1395, 1396		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1395. Sigt mod pkt. 111.



Pic. 1396. Sigt mod pkt. 113.

10.22 Pkt. 113

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
113	67,033064	-52,222699	308,29
Foto	1397, 1394		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1397. Sigt mod pkt. 112.




Pic. 1398. Sigt mod pkt. 114.

10.23 Pkt. 114


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
114	67,034072	-52,225798	334,71
Foto	1399, 1401, 1402		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1399. Sigt mod pkt. 113.



Pic. 1401. Sigt øst.




Pic. 1402. Sigt mod pkt. 115.

10.24 Pkt. 115

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
115	67,037726	-52,229505	329,13
Foto	1404, 1405		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 1404. Sigt mod pkt. 114.



Pic. 1406 Sigt mod pkt. 814



Pic. 1405. Sigt mod nord.

10.25 Pkt. 814

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
814	67,036811	-52,219563	320,76
Foto	3483, 3485, 3488, 3489, 33490,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 3489. Sigt mod syd/vest



Pic. 3490. Sigt mod pkt. 115.



Pic. 3488. Sigt mod øst.



Pic. 3485. Sigt mod nord/vest



Pic. 3483. Sigt mod pkt. 813

10.26 Pkt. 813


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
813	67,038859	-52,217106	309,60
Foto	3480, 3482,		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 3478 Sigt mod pkt. 814



Pic. 3480 Sigt mod øst.



Pic. 3481 Sigt mod vest.



Pic. 3477. Sigt mod pkt. 812.

10.27 Pkt. 812

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
812	67,039915	-52,216283	301,94
Foto	3473, 3474, 3475, 3476		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3474. Sigt mod pkt. 813



Pic. 3476 Sigt mod øst.



Pic. 3475. Sigt mod vest.




Pic. 3473. Sigt mod pkt. 811

10.28 Pkt. 811

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
811	67,04224	-52,214871	303,92
Foto	3471, 3472		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3471 Sigt mod pkt. 810




Pic. 3472 Sigt mod pkt. 812

10.29 Pkt. 810

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
810	67,04388	-52,213845	307,89
Foto	3471, 3472		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3471 Sigt mod pkt. 809




Pic. 3472 Sigt mod pkt. 811

10.30 Pkt. 809

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
809	67,045042	-52,214237	307,58
Foto	3461, 3462		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3462 sigt mod pkt. 808.



Pic. 3461 sigt mod pkt. 810.

10.31 Pkt. 808

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
808	67,048804	-52,212976	311,78
Foto	3463, 4364, 3454, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
6	Elvleje	Mindre elvlejer 2 stk. Bevoksningen tyder ikke på at der i tø perioden er fossende vandføring i elvlejerne



Pic. 4363 Sigt mod pkt. 809



Pic. 4364 Sigt mod pkt. 807



Pic. 4360 Sigt mod pkt. 808



Pic. 4359 rindende bæk i traceet.



Pic. 4358 rindende bæk i traceet.



Pic. 4356 rindende bæk i traceet.



Pic. 4355 rindende bæk i traceet.



Pic. 4354 rindende bæk i traceet.

10.32 Pkt. 807

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
807	67,049917	-52,214908	321,17
Foto	3447, 3448, 3449, 3451, 3452		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.




Pic 3448 Sigt mod pkt. 808.



Pic. 3447 Sigt mod pkt. 806



Pic. 3451 Sigt mod syd forholdsvis vådområde.



Pic. 3449 Sigt mod nordøst.



Pic. 3449 Sigt mod øst.

10.33 Pkt. 806

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
806	67,051577	-52,222445	322,69
Foto	3442, 3443, 3444, 3445		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3443. Sigt mod pkt. 807.



Pic. 3442. Sigt mod pkt. 805



Pic. 3444. Sigt mod Øst.



Pic. 3445. Sigt mod syd over sø, området fugtigt.

10.34 Pkt. 805

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
805	67,052946	-52,230134	329,96
Foto			

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3439 Sigt mod pkt. 804.



Pic. 3440 sigt mod pkt. 806.



Pic. 3441. Sigt mod syd

10.35 Pkt. 804

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
804	67,05396	-52,235915	325,25
Foto	3439, 3440, 3441		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3437. Sigt mod pkt. 803.



Pic. 3438. Sigt mod pkt. 805

10.36 Pkt. 803

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
803	67,053598	-52,239024	313,58
Foto	3433, 3434, 3435, 3436		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3435 Sigt mod pkt. 801 og 802. Pkt 801 og 802 er ikke pkt. der indgår i traceet men blev brugt til overnatning.



Pic. 3433 Sigt mod pkt. 800



Pic. 3434 Sigt mod pkt. 804 traceet skal ligge lidt højere i terræn da der er vådt i områder neden mod syd.




Pic 3436 digt mod vest (blindelven) og det lange dalstrøg. Traceet ligger i højre side af billedet.

10.37 Pkt. 802

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
802	67,05098	-52,249509	296,29
Foto	3426, 3427		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3426. Sigt mod pkt. 800. (Lejrplads)




Pic 3427. Sigt mod 803.

11. 21 AUGUST 2015 SAMT 4 AUGUST. 2016



11.1 Oversigt vandring 21. august 2015

Vandring fra pkt. 130 frem til pkt. 146 udført i 2015, udgår fra denne rapport.
I denne rapport er pkt. 147 til 160 fra d. 21. august 2015 beskrevet. Samt pkt. 752 til pkt. 801 udført 4. august 2016 se nedenstående figur.



11.2 Kort beskrivelse af dagens trace

Dagens vandring er logget til 7,5 km 21. august 2015 og 9,5 km. 4. august 2016. i alt en strækning på 17 km. Målt med Garmin GPSmap 78S.


Ruten 21. august 2015 er markeret to alternative ruter for anlæggelse af ATV spor.
Se. I øvrigt pkt. 10.3, 20. august samt 5. august.

11.3 Pkt. 800

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
800	67,053378	-52,252987	303,01
Foto	3419, 3420, 3421, 3422		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3422. Sigt mod pkt. 803



Pic. 3420 Sigt mod pkt. 801 og 802.



Pic. 3419. Sigt mod pkt. 799.



Pic. 3421. Sigt mod Nord.

11.4 Pkt. 799

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
799	67,053803	-52,258039	305,69
Foto	3415, 3416, 3417, 3418		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3416 Sigt mod pkt. 803.



Pic 3417 Sigt mod nord.



Pic. 3418. Sigt mod Syd.




Pic. 3415 Sigt mod pkt. 798.

11.5 Pkt. 798

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
798	67,053751	-52,262305	307,70
Foto	3411, 3412, 3413, 3414		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.




Pic. 3412. Sigt mod pkt. 799.



Pic. 3411. Sigt mod pkt. 797.



Pic. 3414. Sigt mod syd.



Pic. 3413. Sigt mod nord.

11.6 Pkt. 797

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
797	67,053757	-52,262317	307,48
Foto	3397, 3398, 3399, 3400, 3402, 3408		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3408. Sigt mod pkt. 796.



Pic. 3400 Sigt mod Nord.



Pic. 3402. Sigt mod syd.



Pic. 3399. Sigt mod syd i elv-smelte leje (ikke vandførende ved vandringen).



Pic. 3398 Sigt mod nord i elv-smelte leje. (ikke vandførende ved vandringen).



Pic. 3397 Sigt mod syd i elv-smelte leje. (ikke vandførende ved vandringen).

11.7 Pkt. 796

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
796	67,053518	-52,263698	309,65
Foto	3394, 3395		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3394. Sigt mod pkt. 795.



Pic. 3396. Sigt mod Nord. (ikke vandførende ved vandringen).

11.8 Pkt. 795

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
795	67,053385	-52,267501	311,37
Foto	3391, 3392		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3392. Sigt mod pkt. 796




Pic. 3391. Sigt mod syd.

11.9 Pkt. 794


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
794	67,052878	-52,274382	317,16
Foto	3388, 3389, 3390		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3389. Sigt mod pkt. 795.



Pic. 3390. Sigt mod Nord.



Pic. 3388. Sigt mod pkt. 793

11.10 Pkt. 793

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
793	67,052726	-52,275376	315,78
Foto	3386, 3387		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3387. Sigt mod syd. (ikke vandførende ved vandringen).




Pic. 3386. Sigt mod pkt. 794. (ikke vandførende ved vandringen).

11.11 Pkt. 792


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
792	67,05243	-52,278351	314,90
Foto	3383, 3384, 3385		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3385. Sigt mod syd. (ikke vandførende ved vandringen).



Pic. 3384. Sigt mod nord (ikke vandførende ved vandringen).



Pic. 3383. Sigt mod pkt. 793. (ikke vandførende ved vandringen).

11.12 Pkt. 791

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
791	67,052042	-52,27998	312,22
Foto	3378, 3379, 3380, 3381		


Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3381. Sigt mod syd-øst. (ikke vandførende ved vandringen).


Pic. 3380. Sigt mod pkt. 792.



Pic. 3379. Sigt mod pkt. 790. (ikke vandførende ved vandringen).



Pic. 3378. Sigt mod syd-vest. (ikke vandførende ved vandringen).

11.13 Pkt. 790

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
790	67,051294	-52,28289	308,37
Foto	3370, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.



Pic. 3377. Sigt mod nord.



Pic. 3374. Sigt mod syd- vest.



Pic. 3375. Sigt mod pkt. 791.



Pic. 3376. Sigt mod syd-øst



Pic. 3370 Sigt mod pkt. 791.




Pic. 3371. Sigt mod nord.

11.14 Pkt. 789

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
789	67,050416	-52,285566	310,37
Foto	3365, 3366, 3368, 3369		

Overfladegeologi:

3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.



Pic. 3365. Sigt mod pkt. 790.



Pic. 3366. Sigt mod syd øst.



Pic. 3368. Sigt mod syd.




Pic 3369. Sigt mod pkt. 778.

11.15 Pkt. 788

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
788	67,049247	-52,288779	304,55
Foto	3364, 3365, 3366		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3365. Sigt mod Nord øst



Pic. 3364. Sigt mod pkt. 787



Pic. 3366. Sigt mod pkt. 789

11.16 Pkt. 787

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
787	67,048326	-52,293339	305,14
Foto	3354, 3355, 3356, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3359. Sigt mod pkt. 786.



Pic. 3360. Sigt mod pkt. 788.



Pic 3361 Sigt mod nord.



Pic. 3362. Sigt mod sydøst.



Pic. 3357. bund af elvleje.



Pic 3356. Sigt mod syd i elvleje.



Pic. 3355 Sigt nord i elvleje.



Pic. 3354 Sigt mod pkt. 788.

11.17 Pkt. 786

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
786	67,047685	-52,298314	305,49
Foto	3350, 3351, 3352		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3351. Sigt mod pkt. 787.



Pic. 3352. Sigt mod nord.



Pic. 3350. Sigt mod pkt. 785

11.18 Pkt. 785

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
785	67,046875	-52,308322	313,89
Foto	3348, 3349		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3349. Sigt mod pkt. 786.



Pic. 3348. Sigt mod pkt. 784.

11.19 Pkt. 784

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
783	67,046713	-52,310226	313,01
Foto	3346, 3347		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3347. Sigt mod pkt. 785.




Pic. 3346. Sigt mod pkt. 783.

11.20 Pkt. 783

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
783	67,046188	-52,313144	316,70
Foto	3343, 3344, 3345		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 3344. Sigt mod pkt. 784



Pic. 3345. Sigt mod syd øst.




Pic. 3343. Sigt mod pkt. 792.

11.21 Pkt. 782

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
782	67,04515	-52,32068	323,16
Foto	3337, 3338, 3339, 3340, 3341		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.




Pic. 3339. Sigt mod pkt. 783.



Pic. 3337. Sigt mod pkt. 781.



Pic. 3338. Sigt mod syd øst.



Pic. 3340. Sigt mod nord.



Pic. 3341. Sigt mod nord øst.

11.22 Pkt. 781

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
781	67,044781	-52,324315	324,32
Foto	3332, 3334, 3335, 3336		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.




Pic. 3334. Sigt mod pkt. 782.



Pic. 3332. Sigt mod pkt. 780



Pic. 3336. Sigt mod pkt. 780




Pic 3335. Sigt mod nord.

11.23 Pkt. 780

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
780	67,043697	-52,329949	331,01
Foto	3330, 3331		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 3331. Sigt mod pkt. 781.



Pic. 3330. Sigt mod pkt. 779.

11.24 Pkt. 779

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
779	67,042666	-52,334573	335,00
Foto	3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.
6	Elvleje	Nuværende elvleje, overfladen består hovedsagligt af store afrundede sten, men dybere findes grus og sand, ingen bevoksning. Det tyder på, at der forekommer kraftig vandstrømning i forbindelse med tøbrud.



Pic. 3323. Sigt mod pkt. 780.



Pic. 3325. Sigt mod Nord.



Pic. Sigt mod Nord øst.



Pic. 3326. foto i elvleje.



Pic. 3327. Foto i elvleje.



Pic. 3328. Foto i elvleje.



Pic. 3329. Foto i elvleje.

11.25 Pkt. 778

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
778	67,041812	-52,338854	351,62
Foto	3320, 3321		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.



Pic. 3321. Sigt mod pkt. 779.



Pic. 3320. Sigt mod pkt. 777.

11.26 Pkt. 777


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
777	67,040207	-52,344175	380,91
Foto	3312, 3314, 3316, 3318		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3316. Sigt mod pkt. 778.



Pic. 3318. sigt mod pkt. 776. (Rensdyr jægere).



Pic. 3312. Sigt mod syd



Pic. 3314. Sigt mod nord.

11.27 Pkt. 776

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
776	67,040289	-52,348801	374,45
Foto	3310, 3311		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3311. Sigt mod pkt. 777.



Pic 3310. Sigt mod pkt. 775.

11.28 Pkt. 775

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
775	67,039591	-52,351794	363,18
Foto	3305, 3306		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 3306. Sigt mod pkt. 776.



Pic. 3305. Sigt mod pkt. 774.

11.29 Pkt. 774

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
774	67,038799	-52,353431	351,13
Foto	3301, 3302, 3303, 3304		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic 3302. Sigt mod pkt. 775.



Pic. 3301. Sigt mod pkt. 773.



Pic. 3303. Sigt mod nord.



Pic. 3304. Sigt mod syd.

11.30 Pkt. 773


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
773	67,03826	-52,353952	337,60
Foto	3297, 3298, 3299, 3300		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pkt. 3298. Sigt mod pkt. 774



Pic. 3297. Sigt mod pkt. 772.



Pic. 3299. Sigt mod nord.



Pic. 3300. Sigt mod syd.

11.31 Pkt. 772


Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
772	67,037678	-52,358845	334,23
Foto	3295, 3296		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3296. Sigt mod pkt. 773



Pic. 3295. Sigt mod pkt. 771.

11.32 Pkt. 771

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
771	67,036897	-52,366681	323,77
Foto	3293, 3294		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3294. Sigt mod pkt. 772.



Pic. 3293. Sigt mod pkt. 770.

11.33 Pkt. 770

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
770	67,036725	-52,370339	325,29
Foto	3291, 3292		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3292. Sigt mod pkt. 771



Pic. 3291. Sigt mod pkt. 769.

11.34 Pkt. 769

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
769	67,036799	-52,374948	331,22
Foto	3289, 3290		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3290. Sigt mod pkt. 770.



Pic 3289. Sigt mod pkt. 768.

11.35 Pkt. 768

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
768	67,0365	-52,375941	329,31
Foto	3387, 3388		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3288. Sigt mod pkt. 769.




Pic. 3387. Sigt mod pkt. 767.

11.36 Pkt. 767

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
762	67,035644	-52,379007	327,04
Foto	3285, 3286		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic 3286. Sigt mod pkt. 768.



Pic. 3285. Sigt mod pkt. 766.

11.37 Pkt. 766

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
766	67,035638	-52,381013	327,85
Foto	3283, 3284		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic 3284. Sigt mod pkt. 767.




Pic. 3283. Sigt mod pkt. 765

11.38 Pkt. 765

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
765	67,035575	-52,384153	322,63
Foto	3279, 3280, 3281, 3281		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse




Pic. 3280. Sigt mod pkt. 766.



Pic. 3279. Sigt mod pkt. 764.



Pic. 3281. Sigt mod syd. (Stejle fjeldvæg i baggrund er ved Blindelven)



Pic. 3282. Sigt mod nord.

11.39 Pkt. 764

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
764	67,035089	-52,387422	317,50
Foto	3275, 3276, 3277, 3278		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.




Pic. 3276. Sigt mod pkt. 765.



Pic. 3275. Sigt mod pkt. 763.



Pic. 3277. Sigt mod syd.



Pic. 3278. Sigt mod nord.

11.40 Pkt. 763

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
763	67,035024	-52,389424	313,41
Foto	3273, 3274		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3274. Sigt mod pkt. 764.



Pic. 3273. Sigt mod pkt. 762.

11.41 Pkt. 762

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
762	67,03524	-52,393818	316,25
Foto	3271, 3272		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3272. Sigt mod pkt. 763.




Pic. 3271. Sigt mod pkt. 761.

11.42 Pkt. 761

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
761	67,035042	-52,399058	314,46
Foto	3266, 3267, 3268, 3268		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3267. Sigt mod pkt. 762.



Pic. 3266. Sigt mod pkt. 760.



Pic. 3268. Sigt mod sydvest. (Sø fyldt med sten).



Pic. 3269 Sigt mod syd. (Sø fyldt med sten).

11.43 Pkt. 760

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
760	67,034026	-52,40496	307,68
Foto	3260, 3263, 3264, 3265		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3265. Sigt mod pkt. 761.



Pic. 3260. Sigt mod pkt. 759



Pic. 3264. Sigt langs sø. (vest)



Pic. 3263. Sigt mod syd.

11.44 Pkt. 759

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
759	67,032981	-52,407475	304,86
Foto	3256, 3257, 3259		

Overfladegeologi:


Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3257. Sigt mod pkt. 760.



Pic. 3256. Sigt mod pkt. 758.



Pic. 3259. Sigt mod nord.

11.45 Pkt. 758

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
758	67,031923	-52,411045	298,17
Foto	3254, 3255		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3255. Sigt mod pkt. 759.



Pic. 3254. Sigt mod pkt. 757. Delvis udtørret sø med stenet bund.

11.46 Pkt. 757

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
757	67,031016	-52,415828	298,06
Foto	3250, 3251		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3251. Sigt mod pkt. 758.



Pic. 3250. Sigte mod pkt. 756.

11.47 Pkt. 756

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
756	67,028966	-52,420511	299,65
Foto	3248, 3249		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3249. Sigt mod pkt. 757.



Pic. 3248. Sigt mod pkt. 755.

11.48 Pkt. 755

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
755	67,028065	-52,424355	298,76
Foto	3243, 3244, 3247, 3248		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3247. Sigt mod syd. Gammelt spor efter gravemaskine fra udførsel af vandkraftværk.



Pic. 3248. Sigt over syd vest.



Pic. 3244. Sigt mod pkt. 756



Pic. 3243. Sigt mod pkt. 754.

11.49 Pkt. 754

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
754	67,027794	-52,424458	296,56
Foto	3243		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3243. Sigt mod pkt. 753.

11.50 Pkt. 753

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
753	67,026692	-52,419582	293,50
Foto	3241, 3242		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3242. Sigt mod pkt. 754.



Pic. 3241. Sigt mod pkt. 752.

11.51 Pkt. 752

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
752	67,026518	-52,414895	298,35
Foto	3238, 3239, 3240		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 3238. Sigt mod pkt. 753.



Pic. 3240 Sigt mod pkt. 147. Eksisterende bro for vandrere, Udsprængt rende er etableret i forbindelse med anlæggelse af vandkraftværk, hvor afløb for søer nord for Blindelven omlagdes.



Pic. 3239. Indløb til den sprængte rende. Sigt mod øst.

11.52 Pkt. 147

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
147	67,02629	-52,4149	290,83
Foto	1467, 1468		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1467. Sigt mod pkt. 146. Foto taget fra bro over kanal mød øst.



Pic. 1468. Sigt mod pkt. 148. Foto taget fra bro over kanal mod vest.

11.53 Pkt. 148

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
148	67,02523	-52,4284	285,59
Foto	1469, 1470		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1469. Sigt mod pkt. 148.



Pic. 1470. Sigt mod pkt. 149.

11.54 Pkt. 149

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
149	67,02428	-52,4383	285,25
Foto	1471, 1472. 1473		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
4	Grus	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen, ingen bevoksning.



Pic. 1471. Sigt mod pkt. 148.



Pic. 1472. Sigt mod nord.



Pic. 1473. Sigt mod pkt. 150.

11.55 Pkt. 150

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
150	67,02453	-52,4464	297,07
Foto	1474, 1475		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
2	Lettere vandholdig	Stenet løsjord, lettere vandholdig-/vandlidende, tør i tørre perioder.
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1474. Sigt mod pkt. 149.




Pic. 1475. Sigt mod pkt. 151

11.56 Pkt. 151

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
151	67,02771	-52,4568	312,22
Foto	1476, 1477		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1476. Sigt mod pkt. 150.



Pic. 1477. Sigt mod pkt. 152

11.57 Pkt. 152

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
152	67,02876	-52,4684	306,69
Foto	1478		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1478. Sigt mod pkt. 151.



Pic. 1479. Sigt mod pkt. 153

11.58 Pkt. 153

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
153	67,02713	-52,476	289,21
Foto	1480, 1481		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1480. Sigt mod pkt. 152.



Pic. 1481. Sigt mod pkt. 154.

11.59 Pkt. 154

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
154	67,02681	-52,4834	281,12
Foto	1482, 1483		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1482. Sigt mod pkt. 153.



Pic. 1483. Sigt mod pkt. 155.

11.60 Pkt. 155

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
155	67,03045	-52,4952	293,45
Foto	1484, 1485		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.



Pic. 1484. Sigt mod pkt. 154.



Pic. 1485. Sigt mod pkt. 156.

11.61 Pkt. 156

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
156	67,03623	-52,5022	293,59
Foto	1486, 1487		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1486. Sigt mod pkt. 155.



Pic. 1487. Sigt mod pkt. 157. Flere steder mellem pkt. 156 – 159 er skrænter stejle mod sø. Bunden på stejle steder er for det meste store sten og enkelte steder grundfjeld. Det kan ikke udelukkes at sprætning/mindre udsprængninger er nødvendig særlig udsatte steder.

11.62 Pkt. 157

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
157	67,04417	-52,5006	314,00
Foto	1488, 1489		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1488. Sigt mod pkt. 156.



Pic. 1489. Sigt mod pkt. 158. Flere steder mellem pkt. 156 – 159 er skrænter stejle mod sø. Bunden på stejle steder er for det meste store sten og enkelte steder grundfjeld. Det kan ikke udelukkes at sprætning/mindre udsprængninger er nødvendig særlig udsatte steder.

11.63 Pkt. 158

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
158	67,0504	-52,4993	292,86
Foto	1490, 1491		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1490. Sigt mod pkt. 157.



Pic. 1491. Sigt mod pkt. 159. Flere steder mellem pkt. 156 – 159 er skrænter stejle mod sø. Bunden på stejle steder er for det meste store sten og enkelte steder grundfjeld. Det kan ikke udelukkes at sprætning/mindre udsprængninger er nødvendig særlig udsatte steder.

11.64 Pkt. 159

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
159	67,05497	-52,5049	285,97
Foto	1492, 1493		

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
8	Fjeld i dagen	Tydeligt fjeld uden jorddække og bevoksning.



Pic. 1492. Sigt mod pkt. 158. Flere steder mellem pkt. 156 – 159 er skrænter stejle mod sø. Bunden på stejle steder er for det meste store sten og enkelte steder grundfjeld. Det kan ikke udelukkes at sprætning/mindre udsprængninger er nødvendig særlig udsatte steder.



Pic. 1493. Sigt mod pkt. 160. (lejr på næsset).

11.65 Pkt. 160

Pkt. nr.	Latitude	Longitude	Højde
160	67,05757	-52,5157	288,80
Foto			

Overfladegeologi:

Kategori	Overflade	Beskrivelse
3	Tør	Stenet løsjord, forholdsvis tørt med bevoksning.
5	Grus tørt	Stenet løsjord, nærmest grus i overfladen med mindre bevoksning.

Mangler foto ved lejr i punktet.